

Recubrimiento De Evaporación Por Haz De Electrones Crisol De Cobre Libre De Oxígeno

Número de artículo: KMS06



Introducción

Cuando se utilizan técnicas de evaporación por haz de electrones, el uso de crisoles de cobre sin oxígeno minimiza el riesgo de contaminación por oxígeno durante el proceso de evaporación.

[Aprende más](#)

Diámetro exterior y alto	35*17mm	40*17mm	45*22mm	50*25mm
--------------------------	---------	---------	---------	---------